

菰川導水状況調査表-1									
年月日	平成22年3月30日(火曜日)						14:00～14:30		
気象状況	晴		曇り		雨		雪		
調査者	小山正人								
調査箇所	聖武井堰下流水路			導水管取水箇所			菰川放流部		
水 量	多い	通常	少ない	多い	半分程度	少ない	多い	半分程度	少ない
水 質 (濁り等)	濁り(多)	濁り(少)	透明	濁り(多)	濁り(少)	透明	濁り(多)	濁り(少)	透明
ゴミ等 阻害状況	無	有	清掃 実施	無	有	清掃 実施	無	有	清掃 実施
その他 特記事項	スクリーンにはわずかであるが、かやの茎、根や木の葉、紙等がつまっている。写真はゴミ清掃前の流水状況である。			布きれ、長い藻等が管口の半分程度覆っている。			水は順調に流れている。特に問題は無い。		
現地の状況 (写真等)									

※週1回点検を行うこと。

菰川導水状況調査表-2									
調査箇所	佐保川(取水口)			菰川放流下流			導水管取水箇所(参考)		
水 量	多い	通常	少ない	多い	半分程度	少ない			
水 質 (濁り等)	濁り(多)	濁り(少)	透明	濁り(多)	濁り(少)	透明			
ゴミ等 阻害状況	無	有	清掃 実施	無	有	清掃 実施			
その他 特記事項	取水口から順調に取水されている。ゴミのつまり無し。			水は順調に流れている。特に目立ったゴミは無し。			清掃後状況		
現地の状況 (写真等)									