


菰川導水状況調査表-1

年月日	平成22年9月10日(金曜日) 14:00~15:00								
気象状況	晴			曇り			雨		雪
調査者	西								
調査箇所	佐保川(取水口)			聖武井堰下流水路			導水管取水箇所		
水量	多い	半分程度	少ない	多い	半分程度	少ない	多い	半分程度	少ない
水質 (濁り等)	濁り(多)	濁り(少)	透明	濁り(多)	濁り(少)	透明	濁り(多)	濁り(少)	透明
ゴミ等 阻害状況	無	有	清掃 実施	無	有	清掃 実施	無	有	清掃 実施
その他 特記事項	取水口から順調に取水されている。			水は順調に流れている。			導水管から水は取水され、順調に流れている。ただし1箇所はゲート閉鎖のため取水無し。		
現地の状況 (写真等)									
現地の状況 (写真等)									

菰川導水状況調査表-2

調査箇所	菰川放流部			浅川橋			菰川放流下流		
	多い	半分程度	少ない	水深=3cm			水深=33cm		
水量	多い	半分程度	少ない	濁り(多)	濁り(少)	透明	濁り(多)	濁り(少)	透明
水質(濁り等)	濁り(多)	濁り(少)	透明	濁り(多)	濁り(少)	透明	濁り(多)	濁り(少)	透明
ゴミ等 阻害状況	無	有	清掃 実施	無	有	清掃 実施	無	有	清掃 実施
その他 特記事項	導水管から水は順調に流れている。 においはしない。			藻が減少しており、水の滞留も少なくなっている。			農業用水路からの水が合流し、水量多い。佐保川放流の井堰が おいている。農業用水路合流箇所より上流側に水の滞留はある が、濁りは少ない。		
現地の状況 (写真等)									
現地の状況 (写真等)									

菰川導水状況調査表-3

調査箇所	上菰川橋			神明橋付近			法華寺町付近		
水量	水深=33cm			水深=53cm			水深=64cm		
水質 (濁り等)	濁り(多)	濁り(少)	透明	濁り(多)	濁り(少)	透明	濁り(多)	濁り(少)	透明
ゴミ等 阻害状況	無	有	清掃 実施	無	有	清掃 実施	無	有	清掃 実施
その他 特記事項	滞留しているところもあるが流れている。水がやや濁っているが、臭いは無い。			順調に流れている。臭いは無い。(水量が多く下流の根固めブロックは目視できない)			順調に流れている。臭いは無い。鯉四匹、目視確認できた。		
現地の状況 (写真等)									
現地の状況 (写真等)									