

菰川導水状況調査表-1										
年月日	平成22年8月 6日(金曜日) 14:00～15:00									
気象状況	晴			曇り			雨			雪
調査者	西									
調査箇所	佐保川(取水口)			聖武井堰下流水路			導水管取水箇所			
水 量	多い	半分程度	少ない	多い	半分程度	少ない	多い	半分程度	少ない	
水 質 (濁り等)	濁り(多)	濁り(少)	透明	濁り(多)	濁り(少)	透明	濁り(多)	濁り(少)	透明	
ゴミ等 阻害状況	無	有	清掃 実施	無	有	清掃 実施	無	有	清掃 実施	
その他 特記事項	取水口から順調に取水されている。			水は順調に流れている。			導水管から水は取水され、順調に流れている。ただし1箇所は ゲート閉鎖のため取水無し。			
現地の状況 (写真等)										
現地の状況 (写真等)										

菰川導水状況調査表-2

調査箇所	菰川放流部			浅川橋			菰川放流下流		
水 量	多い	半分程度	少ない	水深＝3cm			水深＝30cm		
水 質 (濁り等)	濁り(多)	濁り(少)	透明	濁り(多)	濁り(少)	透明	濁り(多)	濁り(少)	透明
ゴミ等 阻害状況	無	有	清掃 実施	無	有	清掃 実施	無	有	清掃 実施
その他 特記事項	導水管から水は順調に流れている。水量が少なく一部のみ水流がある。			水流のあるところは川底の確認出来るが、水の滞留しているところは藻が発生している。臭いはしない。			農業用水路からの水が合流し、水量多い。佐保川放流の井堰がおりている。農業用水路合流箇所より上流側に水の滞留、藻が発生している。		
現地の状況 (写真等)									
現地の状況 (写真等)									

菰川導水状況調査表-3

調査箇所	上菰川橋 水深＝32cm			神明橋付近 水深＝53cm			法華寺町付近 水深＝68cm		
水 量									
水 質 (濁り等)	濁り(多)	濁り(少)	透明	濁り(多)	濁り(少)	透明	濁り(多)	濁り(少)	透明
ゴミ等 阻害状況	無	有	清掃 実施	無	有	清掃 実施	無	有	清掃 実施
その他 特記事項	滞留しているところもあるが流れている。水がやや濁っているが、臭いは無い。			滞留しているところもあるが流れている。臭いは無い。(水量が多く下流の根固めブロックは目視できない)			順調に流れている。臭いは無い。鯉3匹目視出来た。		
現地の状況 (写真等)									
現地の状況 (写真等)									