

菰川導水状況調査表									
年月日	平成22年2月17日(水曜日)						11:15~11:50		
気象状況	晴			曇り			雨		雪
調査箇所	聖武井堰下流水路			導水管取水箇所			菰川放流部		
水量	多い	通常	少ない	多い	半分程度	少ない	多い	半分程度	少ない
水質 (濁り等)	濁り(多)	濁り(少)	透明	濁り(多)	濁り(少)	透明	濁り(多)	濁り(少)	透明
ゴミ等 阻害状況	無	有	清掃 実施	無	有	清掃 実施	無	有	清掃 実施
その他 特記事項	木ぎれ、木の葉等がスクリーンにひっかかっている。 清掃後水深11.0cm			長い藻、ポリ袋等が管口に引っかかっている。管面積の約1/3がゴミで詰まっている状況である。			特になし。順調に流れている。		
現地の状況 (写真等)									

※週1回点検を行うこと。