

菰川導水状況調査表-1

年月日	平成23年5月27日(金曜日) 11:00~12:00								
気象状況	晴			曇り			雨		
調査者	藤田 河田								
調査箇所	佐保川(取水口)			聖武井堰下流水路			導水管取水箇所		
水量	多い	半分程度	少ない	水深=10cm			水深=13cm		
水質(濁り等)	濁り(多)	濁り(少)	透明	濁り(多)	濁り(少)	透明	濁り(多)	濁り(少)	透明
ゴミ等 阻害状況	無	有	清掃 実施	無	有	清掃 実施	無	有	清掃 実施
その他 特記事項	取水口から順調に取水されている。 降雨の影響で佐保川に濁りが少々見られる。			水は順調に流れている。 濁りが少々見られるが、臭いは無い。			導水管から水は取水され、順調に流れている。 農繁期となり取水口が変更されたため、水深測定位置を今回から変更した。		
現地の状況 (写真等)									
現地の状況 (写真等)									

菰川導水状況調査表-2

調査箇所	菰川放流部			浅川橋			菰川放流下流		
	多い	半分程度	少ない	水深=3cm			水深=32cm		
水量									
水質 (濁り等)	濁り(多)	濁り(少)	透明	濁り(多)	濁り(少)	透明	濁り(多)	濁り(少)	透明
ゴミ等 阻害状況	無	有	清掃 実施	無	有	清掃 実施	無	有	清掃 実施
その他 特記事項	導水管から水は順調に流れている。 堰板が設置され、取水口から農業用水として取水されている。			順調に流れている。 臭いは無い。			順調に流れている。 下流にある井堰の影響で水深が深い。 濁りは少々あるが、臭いは無い。		
現地の状況 (写真等)									
現地の状況 (写真等)									

菰川導水状況調査表-3

調査箇所	上菰川橋			神明橋付近			法華寺町付近		
水量	水深=38cm			水深=56cm			水深=54cm		
水質 (濁り等)	濁り(多)	濁り(少)	透明	濁り(多)	濁り(少)	透明	濁り(多)	濁り(少)	透明
ゴミ等 阻害状況	無	有	清掃 実施	無	有	清掃 実施	無	有	清掃 実施
その他 特記事項	<p>順調に流れている。 下流にある井堰の影響で水深が深い。 濁りは少々あるが、臭いは無い。</p>			<p>順調に流れている。 堰板が設置され、取水口から農業用水として取水されている。 濁りは少々あるが、臭いは無い。</p>			<p>順調に流れている。 堰板が設置され、取水口から農業用水として取水されている。 濁りは少々あるが、臭いは無い。 多数の鯉を目視確認する事ができた。</p>		
現地の状況 (写真等)									
現地の状況 (写真等)									