

菰川導水状況調査表									
年月日	平成22年2月23日(火曜日)						14:00~14:30		
気象状況	晴			曇り			雨		雪
調査箇所	聖武井堰下流水路			導水管取水箇所			菰川放流部		
水量	多い	通常	少ない	多い	半分程度	少ない	多い	半分程度	少ない
水質 (濁り等)	濁り(多)	濁り(少)	透明	濁り(多)	濁り(少)	透明	濁り(多)	濁り(少)	透明
ゴミ等 阻害状況	無	有	清掃 実施	無	有	清掃 実施	無	有	清掃 実施
その他 特記事項	特に目立ったゴミは無し。 水深9.0cm			今回はゴミの引っかかり無し。			特になし。順調に流れている。		
現地の状況 (写真等)									

※週1回点検を行うこと。