

菰川導水状況調査表-2

調査箇所	菰川放流部			浅川橋			菰川放流下流		
水 量	多い	半分程度	少ない	水深＝3cm			水深＝11cm		
水 質 (濁り等)	濁り(多)	濁り(少)	透明	濁り(多)	濁り(少)	透明	濁り(多)	濁り(少)	透明
ゴミ等 阻害状況	無	有	清掃 実施	無	有	清掃 実施	無	有	清掃 実施
その他 特記事項	導水管から水は順調に流れている。 堰板は外されている。 導水管の対岸に藻が少量浮遊するが、臭いは無い。			順調に流れている。 臭いは無い。			順調に流れている。 臭いは無い。		
現地の状況 (写真等)									
現地の状況 (写真等)									

菰川導水状況調査表-3

調査箇所	上菰川橋 水深=3cm			神明橋付近 水深=5cm			法華寺町付近 水深=4cm		
水量									
水質 (濁り等)	濁り(多)	濁り(少)	透明	濁り(多)	濁り(少)	透明	濁り(多)	濁り(少)	透明
ゴミ等 阻害状況	無	有	清掃 実施	無	有	清掃 実施	無	有	清掃 実施
その他 特記事項	順調に流れている。 臭いは無い。 下流井堰の堰板が外されているため、水深は浅い。			順調に流れている。 臭いは無い。			順調に流れている。 臭いは無い。鯉10匹以上目視確認できた。		
現地の状況 (写真等)									
現地の状況 (写真等)									