

菰川導水状況調査表-1

年月日										平成22年9月17日(金曜日) 14:00~15:00															
気象状況					晴			曇り			雨			雪											
調査者					西																				
調査箇所					佐保川(取水口)					聖武井堰下流水路					導水管取水箇所										
水量			多い		半分程度		少ない			多い			半分程度		少ない			多い			半分程度		少ない		
水質(濁り等)			濁り(多)		濁り(少)		透明			濁り(多)			濁り(少)		透明			濁り(多)			濁り(少)		透明		
ゴミ等 阻害状況			無		有		清掃 実施			無			有		清掃 実施			無			有		清掃 実施		
その他 特記事項					ゲート閉鎖のため取水されていない。					水は流れていない。					導水管から水は取水され、順調に流れている。ただし手前のゲートからの取水のみ。										
現地の状況 (写真等)																									
現地の状況 (写真等)																									

菰川導水状況調査表-2

調査箇所	菰川放流部			浅川橋			菰川放流下流		
	多い	半分程度	少ない	水深=3cm			水深=32cm		
水量									
水質 (濁り等)	濁り(多)	濁り(少)	透明	濁り(多)	濁り(少)	透明	濁り(多)	濁り(少)	透明
ゴミ等 阻害状況	無	有	清掃 実施	無	有	清掃 実施	無	有	清掃 実施
その他 特記事項	導水管から水は順調に流れている。 においはしない。			藻が減少しており、水の滞留も少なくなっている。			佐保川放流の井堰がおりている。農業用水路合流箇所より上流 側に水の滞留はあるが、濁りは少ない。カモ2羽目視できた。		
現地の状況 (写真等)									
現地の状況 (写真等)									

菰川導水状況調査表-3

調査箇所	上菰川橋 水深=32cm			神明橋付近 水深=52cm			法華寺町付近 水深=64cm		
水量	濁り(多)	濁り(少)	透明	濁り(多)	濁り(少)	透明	濁り(多)	濁り(少)	透明
水質 (濁り等)									
ゴミ等 阻害状況	無	有	清掃 実施	無	有	清掃 実施	無	有	清掃 実施
その他 特記事項	滞留しているところもあるが流れている。水がやや濁っているが、臭いは無い。			順調に流れている。臭いは無い。(水量が多く下流の根固めブロックは目視できない)			順調に流れている。臭いは無い。鯉3匹、目視確認できた。		
現地の状況 (写真等)									
現地の状況 (写真等)									