

## 菰川導水状況調査表-1

年月日	平成22年4月6日(火曜日)		14:00~14:30			
気象状況	晴		曇り 雨 雪			
調査者	福永敏晴					
調査箇所	聖武井堰下流水路		導水管取水箇所		菰川放流部	
水量	多い	通常	少ない	多い	半分程度	少ない
水質 (濁り等)	濁り(多)	濁り(少)	透明	濁り(多)	濁り(少)	透明
ゴミ等 阻害状況	無	有	清掃 実施	無	有	清掃 実施
その他 特記事項	水は順調に流れている。特に問題は無い。		布きれ、長い藻等が管口の半分程度覆っている。		水は順調に流れている。特に問題は無い。	
現地の状況 (写真等)						

※週1回点検を行うこと。

## 菰川導水状況調査表-2

調査箇所	佐保川(取水口)			菰川放流下流			導水管取水箇所(参考)		
	多い	通常	少ない	多い	半分程度	少ない			
水量									
水質 (濁り等)	濁り(多)	濁り(少)	透明	濁り(多)	濁り(少)	透明			
ゴミ等 阻害状況	無	有	清掃 実施	無	有	清掃 実施			
その他 特記事項	取水口から順調に取水されている。ゴミのつまり無し。			水は順調に流れている。特に目立ったゴミは無し。			清掃後状況		
現地の状況 (写真等)									