

菰川導水状況調査表-1									
年月日	平成22年3月15日(月曜日)					8:30~10:00			
気象状況	晴		曇り		雨		雪		
調査者	小山正人								
調査箇所	聖武井堰下流水路			導水管取水箇所			菰川放流部		
水量	多い	通常	少ない	多い	半分程度	少ない	多い	半分程度	少ない
水質 (濁り等)	濁り(多)	濁り(少)	透明	濁り(多)	濁り(少)	透明	濁り(多)	濁り(少)	透明
ゴミ等 阻害状況	無	有	清掃 実施	無	有	清掃 実施	無	有	清掃 実施
その他 特記事項	佐保川取水口が詰まっているため、水はほとんど流れていない。写真は佐保川取水口のゴミ清掃前の流水状況である。			長い藻等が管口の半分程度覆っている。これは最近の雨で藻等が上流から流れてきたためと思われる。また、水量が少ないのは佐保川の用水取水口がゴミで詰まっていたためである。			水は少ない。この原因は佐保川の取水口がゴミで詰まっていたため取水出来ていなかったためである。		
現地の状況 (写真等)									

※週1回点検を行うこと。

菰川導水状況調査表-2

調査箇所	佐保川(取水口)			菰川放流下流			佐保川(取水口)清掃後		
	多い	通常	少ない	多い	半分程度	少ない	/		
水量	多い	通常	少ない	多い	半分程度	少ない			
水質(濁り等)	濁り(多)	濁り(少)	透明	濁り(多)	濁り(少)	透明			
ゴミ等 阻害状況	無	有	清掃 実施	無	有	清掃 実施			
その他 特記事項	かやの茎、木の根、ビニール等 がつまっており、水の取り込み ができていない。佐保川の増水 により枯れた茎・根類が流れて くるものと考えられる。			菰川放水路より下流で堆積土 砂を吸引するため、本川への流 路を締切し、放水路へ放流中			佐保川取水ゲート清掃後の状 況		
現地の状況 (写真等)									

【佐保川取水ゲート清掃前】



【佐保川取水ゲート清掃



取水ゲートに絡んで
いた枯れた茎・根類
を除去することで、取
水口への水の流れ
が回復している。