

菰川導水状況調査表-1										
年月日	平成22年5月20日(木曜日)						13:30~14:20			
気象状況	晴		曇り		雨		雪			
調査者	藤田、福永									
調査箇所	聖武井堰下流水路			導水管取水箇所						
水量	多い	通常	少ない	多い	半分程度	少ない	多い	半分程度	少ない	
水質 (濁り等)	濁り(多)	濁り(少)	透明	濁り(多)	濁り(少)	透明	濁り(多)	濁り(少)	透明	
ゴミ等 阻害状況	無	有	清掃 実施	無	有	清掃 実施	無	有	清掃 実施	
その他 特記事項	草が流れており、格子に引っかかる状況。(草は除去しやすい)水は順調に流れている。			前日の降雨により、全体的に水量が多く、敷設管ではのみきれない状況。臭いは特にない。			農業用水路の利用もあり、この日は左写真と合わせて導水管2箇所、取水している。			
現地の状況 (写真等)										

※週1回点検を行うこと。

菰川導水状況調査表-2

調査箇所	佐保川(取水口)			菰川放流部						
水量	多い	通常	少ない	多い	半分程度	少ない				
水質 (濁り等)	濁り(多)	濁り(少)	透明	濁り(多)	濁り(少)	透明				
ゴミ等 阻害状況	無	有	清掃 実施	無	有	清掃 実施				
その他 特記事項	取水口から順調に取水されている。			水量は多い、順調に流れている。臭いもなく、藻は見られない。						
現地の状況 (写真等)										
										

菰川導水状況調査表-3

調査箇所	菰川放流下流			神明橋付近			法華寺町付近		
水量	多い	半分程度	少ない	多い	半分程度	少ない	多い	通常	少ない
水質 (濁り等)	濁り(多)	濁り(少)	透明	濁り(多)	濁り(少)	透明	濁り(多)	濁り(少)	透明
ゴミ等 障害状況	無	有	清掃 実施	無	有	清掃 実施	無	有	清掃 実施
その他 特記事項	農業用水路からの水が合流し、水量が多く、順調に流れている。臭いはなく、藻も見られない。			順調に流れている。臭いは無い。			順調に流れている。臭いは無い。		
現地の状況 (写真等)									
									